

R3田布施町通学路対策一覧表

【 麻郷小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	1	pompaテニスから駅方向の歩道 (尾迫)	県道平生港田布施線	路側帯が狭く、その中に電柱が立っている。登校時、小学生と自転車の中学生がすれ違う際、スピードを出している車も多く危険である。路側帯の白線も消えかかっている箇所がある。	路側帯の白線の塗装	用地確保の交渉中 区画線の引替えを検討	柳井土木建築事務所	未定
継続	2	消防団車庫付近歩道(助政)	県道平生港田布施線	路側帯が非常に狭いため、車と接触する危険がある	歩道の拡幅及び舗装	改良工事 事業中	柳井土木建築事務所	事業実施中
継続	3	島津オート前の押しボタン式信号機周辺	国道188号線	泊団地へいくための唯一の横断歩道であるが、島津オート側の押しボタン周辺の歩道が狭く危険。路側帯内側の歩道の真ん中に電柱が立っていて、車道より歩くことが多く大型トラックが通過すると危険。	電柱の移設か歩道の拡幅	横断歩道前に減速破線を設置	国土交通省	未定
継続	4	麻郷福祉会館前 ※配置図(麻郷小④)	県道光柳井線	歩道がなく、また横断のための信号機、横断歩道もないため危険。	歩道及び、信号機、横断歩道の設置	道路の拡幅工事が終了し横断歩道設置可能になれば検討 横断歩道の設置が困難なため信号設置もできない 改良工事 事業中	柳井警察署 柳井土木建築事務所	未定 事業実施中
新規	5	麻郷郵便局の向かい側の歩道 (地家)	町道尾迫地家線 県道平生港田布施線 交差点付近	民家の塀で歩行者が見えづらい。 工事終了後、車やバイクが中の川沿いの道を通行したら、県道へ出るときに歩行者と接触する可能性がある。	現在工事している川沿いの中の道路は車両通行止めにする	規制は困難	田布施町建設課	—
新規	6	ガソリンスタンドから米出交差点 に向かう歩道 (浜城)	国道188号線	歩道が狭い箇所がある。 スピードを出した車がすぐ側を走行し、危険である。	歩道の新設	横断歩道前に減速破線を設置 路肩の明示	国土交通省	R4
新規	7	鳥越バス停近くの歩道 (鳥越)	国道188号線	歩道が狭い箇所がある。 スピードを出した車がすぐ側を走行し、危険である。	歩道の新設	自転車歩行者道の設置・交差点改良	国土交通省	事業実施中 (R4工事着手)
新規	8	井神交差点(町道尾迫地家線と 助政井神線三叉路)付近の 道路の側溝 (井神)	町道尾迫地家線	溝が深く、蓋も柵もないため、草が生えたと溝がわかりにくく危険である。	側溝に溝蓋設置 定期的な草刈り	ポール等を設置し、注意喚起行う	田布施町建設課	令和3年度 済
新規	9	鳥越公園(花壇)付近の川沿いの 道路と橋 (鳥越)	里道 (町道下平田川線)	川沿いの道から鳥越公園に向かう橋が、川の水の増水時に危険である。	橋の柵を設置		田布施町建設課	実施済

【田布施西小学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	10	才賀コミュニティーセンター近くの歩道	県道別府田布施停車場線	幅の狭い歩道に植木や草が出ていて、さらに狭くなっている。(個人の敷地から)	定期的な草刈り、剪定	官地内の草は除去済み。	柳井土木建築事務所	令和3年度済
継続	11	才賀コミュニティーセンター近くの歩道	県道別府田布施停車場線	路面標示が薄く見えにくい	路面標示の塗り直し	横断歩道塗り替え完了 区画線の引替え	柳井警察署 柳井土木建築事務所	令和3年度済 令和3年度済
継続	12	藤井齒科近くの交差点(砂田)	町道砂田線 町道砂田中線 交差点付近	一旦停止の標識はあるが白線が消えていて止まらない車がいる。	停止線の引き直し	一時停止線塗り替え完了	柳井警察署	実施済
継続	13	ファッションルームモア前～欧舌前歩道(砂田)	主要地方道光上関線	歩道が狭く人もすれ違うことが困難。歩道に鉄板がひいてあったり、でこぼこしていたりしてして危険。	歩道の拡張	令和4年度以降、道路改良工事のための調査設計業務に着手予定	柳井土木建築事務所	R4から
継続	14	環境センターから水上団地(水上)	町道水上線 私道 交差点付近	神和団地側から下ってくる道路(私道)、一時停止せず三叉路に進入してくる車両が多数見られる。停止線等なく危険である。三叉路付近は児童の集合場所にもなっており、児童との接触の恐れがある。	道路標識の設置、停止線	私道のため規制ができない	私道 (田布施町総務課)	—
継続	15	加藤会計事務所前(定井手)	町道定井手線 町道駅南線	見通しの悪いカーブで、歩道がない。車や自転車が頻繁に行き来している。	歩道の設置	白線の設置完了 当面の間、白線とグリーンベルトの対応	田布施町建設課	令和3年度済
継続	16	岸田交差点から岸田団地入り口(岸田)	県道光柳井線	交差点からの道がS字になっており、わき道に入るまでの距離が短い、車がスピードを出すため危険である。また縁石もなく歩道も狭く危険である。	運転手への注意喚起の路面標示 歩道(縁石の設置)	横断歩道前後には歩車道境界ブロックを設置済み。減速を促す路面標示も設置済み	柳井土木建築事務所	対策済み
継続	17	岸田集会所付近歩道	県道別府田布施停車場線	枝が伸びて木が生い茂っている。落ちた葉がたまって歩道が狭くなっている。	樹木の伐採、落ち葉の撤去	樹木は伐採済み。歩行幅は十分確保できている	柳井土木建築事務所	令和3年度済

【東田布施小学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	18	JR山陽線(配原第3踏切)	町道共和線	踏切幅が狭いため、通行に危険を伴う。	歩行者専用の踏切の増設	豆尾踏切改良工事終了後以降の計画予定	田布施町建設課	未定
継続	19	〃 付近(配原)	町道共和線	歩道が途切れて道幅が狭いため、通行に危険を伴う。	歩道(縁石つき)の設置	豆尾踏切改良工事終了後以降の計画予定	田布施町建設課	未定
継続	20	上ゲ東尾崎宅前三叉路(上げ)	町道上ゲ線	三叉路手前の道幅が急に狭くなっており、車が通ると通行に危険を伴う。	三叉路手前の道幅の拡張	JRの用地が取得困難であるため、改修困難	田布施町建設課	未定
継続	21	上ゲ西線(上げ)	町道上ゲ西線	道幅が狭く、車が通ると通行に危険を伴う。	道路の拡張	工事継続中、数年後に完成予定	田布施町建設課	R4から
継続	22	波野団地南(池本精肉店近く)	町道土井ノ内線	波野団地から途中まではガードレール(歩道)があるが、途中からなくなり、道路を渡って右側を歩くため、危険を伴う。	歩道の設置、横断の目印の設置(足の印、色分け等)	白線とグリーンベルトの設置を検討 設置困難	田布施町総務課 田布施町建設課	令和3年度 済 —
継続	23	本町交差点(本町団地側)	町道砂関本町線	本町交差点につながる道路が狭く、信号待ちの車のすぐそば(左側)を歩行者が歩くので危険。 道路左側の溝には蓋がなく、落ちる恐れがある。	歩道の設置 溝に蓋の設置	地元協議は終了 予算の確保等の調整を予定	田布施町建設課	R5以降
継続	24	県道光上関線(本町交差点西側)	県道光上関線	県道23号線南側には歩道がなく、路側帯も狭いので歩行するのは危険。	歩道の設置	令和4年度以降、道路改良工事のための調査設計業務に着手予定	柳井土木建築事務所	R4から
継続	25	県道光柳井線(天神交差点南側)	県道光柳井線	天神交差点に向かう右側は歩道がなく、路側帯も狭いので歩行するのは危険。	歩道の設置	歩道設置の予定はない	柳井土木建築事務所	—
継続	26	庄山バイパス	県道光柳井線 庄山バイパス	天神交差点に向かって左側には広い歩道があるが、右側にはない。歩道がある側に渡るのに、道路を横切らなければならないので危険。	横断歩道の設置	検討中 対応なし	柳井警察署 柳井土木建築事務所	未定 —
新規	27	校門前(南側)町道	町道末国東川線	南門の前を通る町道について、南門より西側には白線が引いており歩くスペースが確保されている。しかし、南門より東側の道路については白線が引かれておらず、車道と歩道を区分する状況がなく危険。	白線の整備	東側の交差点までの区間について、白線の設置	田布施町総務課	令和3年度済

【城南小 学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	28	城南石油前路側帯(城南)	県道光上関線	緩やかなカーブで車がスピードを出すにも関わらず、路側帯が狭い。民家の庭を通行させてもらうことで危険が多少軽減されたが、根本的な解決には至っていない。	路側帯の拡幅とガードレールの設置 車両への注意を呼びかける看板等の設置	ガードレールを設置する幅がない。 昨年度、区画線は引替え済み	柳井土木建築事務所	令和2年度 済
継続	29	学校(正門前) ～玉木石油付近歩道(城南)	県道光上関線	歩道に穴があいていたり、ひび割れている箇所が多くあり、歩行者の転倒の恐れもあり危険である。歩道の路面が鉄板やコンクリートブロックで歩きにくい。また脇道からの車両停止線が消えている。	歩道の舗装 停止線の塗り直し	歩道上の穴や側溝蓋の破損については、発見し次第その都度対応する。昨年度、区画線は引替え済み。	柳井土木建築事務所	令和3年度 済
継続	30	県道石城山光線と新宿井団地から下ってくる道との交差点	県道石城山光線 町道御蔵戸吉水線 交差点付近	道幅が狭く、団地から下ってくる車が多い。交差点になっているので児童が登下校中、横断が大変危険である。	歩道と車道間のガードレールの設置 新たに横断歩道の設置と横断歩道の白線塗り直し 児童横断注意の表示等	新横断歩道設置は検討中。 既設横断歩道の塗り直済み。 外側線引き替え済み。	柳井警察署 柳井土木建築事務所	横断舗装・停止線塗替え 済 令和2年度 済
継続	31	JR山陽線線路高架下(朝日製作所大和倉庫付近)	町道上潤田線	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	見回り強化を行う	柳井警察署	通年
継続	32	城南保育園から主要地方道下松田布施線につき当たるまでの間(田熊・石の口)	県道石城山光線	道幅が狭く、登下校時には特に車の通行が多い。また、スピードを出して下ってくる車が多いので、歩道に突っ込んで来る可能性もある。	歩道と車道間のガードレールの設置 児童通行や減速等注意を促す表示等	パトロールの強化・見回り 昨年度、区画線は引替え済み	柳井警察署 柳井土木建築事務所	通年 令和2年度 済
継続	33	新宿井団地から 県道石城山光線に下る道	町道御蔵戸吉水線	横断歩道の白線が薄くなっていて、見えづらい。	白線の塗り直し	横断歩道の塗り替え	柳井警察署	実施済
継続	34	県道石城山光線と周南広域農道の交差点	県道石城山光線 周南広域農道 交差点付近	横断歩道と注意喚起の看板はあるが、看板が古くて目に付きにくい。道路沿いに民家がない上に、通行人がおらず連れ去りの危険性がある。	周囲から見えにくく、連れ去られやすい場所である。 周辺の環境整備(草刈り等で見晴らしを良くする等)・看板の設置	見回り強化 防犯カメラ設置も検討	柳井警察署	通年

【田布施中学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	35	学校給食センター前(一本松)	町道一本松線	交通量が多く、交差点が複雑であるため、自動車や自転車、歩行者が錯綜し危険な状態。	カーブミラーの設置と歩道または通行帯の整備。	カーブミラー設置困難 通行帯設置済み 白線とグリーンベルトで対応予定	田布施町総務課 田布施町建設課	令和3年度 済

継続	36	町役場から詩情公園まで (長田)	県道別府田布施停車場線	歩道がない場所があり、スピードを出している車も多い。	歩道の新設	現在、事業実施中	柳井土木建築事務所	令和4年度 完了予定
継続	37	「キャベツさん」横の、石迫方面に 行くまでの道(名倉)	町道神過線	歩道が無く、道が狭い。	歩道の新設	白線の引直し 歩道設置計画中	田布施町総務課 田布施町建設課	令和3年度 済 未定
継続	38	井原建設前(新川) ※配置図(麻郷小⑳)	町道新川旭線	道が狭い。 何本もの道路が一カ所に集まるような道路であり、横 から来る自動車や自転車が危険である。	道路の拡張	道路の拡張見送り 歩道設置計画中	田布施町総務課 田布施町建設課	未定 未定
継続	39	麻郷幼稚園付近から麻郷小学校 前まで ※配置図(麻郷小㉑)	県道平生港田布施線	歩道がない場所があり、自転車が通行するのに危険 である。また、歩道の中に電柱があり、通行が困難で ある。元々この付近は信号無視やハイスピードで走 行する自動車が多く危険である。	道路の拡張 歩道の新設	パトロールの強化・見回り、オービス 運用の検討 用地交渉中	柳井警察署 柳井土木建築事務所	通年 未定
継続	40	欧舌の前の道(砂田)	県道光上関線	歩道が無く、通るのに危険である。	歩道の新設、増設	令和4年度以降、道路改良工事のた めの調査設計業務に着手予定	柳井土木建築事務所	R4から
継続	41	そよかぜに上がる道と光上関線 が交わる道(城南)	町道竹部後井線		一時停止の表示 見通しがよくなるように、周 囲の環境の整備。	指導停止線で対応	田布施町総務課	対策済
継続	42	国道188号線(鳥越) ※配置図(麻郷小㉒)	国道188号線	路側帯の幅が狭い上に、交通量も多い。特に桑原商 店前。	歩道の設置	自転車歩行者道の設置・交差点改良	国土交通省	事業実施中 (R4工事着 手)
継続	43	岸田交差点竹尾側手前(中西) ※配置図(西小㉓)	県道別府田布施停車場線	歩道が急に途切れ道路復員が狭くなる。また反対側 の路側帯も幅が狭く、側溝等危険な状態。	歩道の設置	事業用地の提供など、地元の協力が 得られれば、事業再開を検討する	柳井土木建築事務所	未定
継続	44	県道光柳井線 (天神交差点南側)	県道光柳井線	天神交差点に向かう右側は歩道がなく、路側帯も狭 いので歩行するのは危険。	歩道の設置	歩道設置の予定はない	柳井土木建築事務所	—
継続	45	ひまわり整骨院前の歩道	町道砂田線	側溝の溝蓋が大変滑りやすく、転倒した人が多数い る。	段差をなくす。滑りにくい素 材にする。	蓋の掛け替え対策済	田布施町建設課	対策済
継続	46	麻郷福祉会館前 ※配置図(麻郷小㉔)	県道光柳井線	歩道がなく、また横断のための信号機、横断歩道もな いため危険。	信号機、横断歩道の設置	道路の拡幅工事が終了し横断歩道設 置可能になれば検討 横断歩道の設置が困難なため信号設 置もできない 改良工事 事業中	柳井警察署 柳井土木建築事務所	未定 事業実施中

継続	47	豆尾第1踏切(田布施中学校裏門前)北側から入る線路沿いの通学路	町道定井出線	人通りが少ない上、街灯がなく、防犯上危険である。	街灯の設置	町による街灯の新設は行わない 対応なし	田布施町総務課 田布施町建設課	未定 —
継続	48	城南小から宿井団地入口にかけての生活道路	町道瓜迫線外	アスファルトの割れ、剥離による転倒の恐れがある箇所がある。	路面の補修	補修済み 破損箇所があれば通報してほしい	田布施町建設課	継続
継続	49	円立寺入り口から本町交差点にかけて	町道砂関本町線	道路が非常に狭く、また道路横に溝蓋も設置されておらず、非常に危険。また、県道23号線(光上関線)新町団地入り口付近には歩道がなく、危険である。	道路の拡張、溝蓋設置、歩道の設置	地元協議は終了 予算の確保等の調整を予定	田布施町建設課	R5以降
新規	50	砂田交差点	県道光上関線	歩車分離式になり、生徒横断時の危険は大幅に減ったが、その分、自動車の信号待ち時間が増えたため、赤信号で直進、さらに右折する自動車が増え、危険である。	4方向とも右折レーンがあるため、(右折)矢印式進行への変更をお願いしたい。	歩車分離式になったばかりなのでしばらく様子を見る。	柳井警察署	—