

田布施町通学路安全点検に基づく改善要望書(令和元年度)

【麻郷小学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	1	麻郷福祉会館前(竹重)	県道 光柳井線	信号機、横断歩道もないので、横断時は自動車のスピードが速く、危険である。	児童横断注意喚起の表示	・道路改良予定 横断歩道は工事後状況を判断 ・看板検討	柳井土木事務所 田布施町総務課	未定
継続	2	浜城防災センター近くの交差点(浜城)	周南広域農道	道はカーブになっており、歩行者が見えづらい。また、下り坂になっているため自動車はスピードが速くなっていて危険である。	注意喚起の表示	信号設置要望は上申済み。ただし、現交通量等から設置困難。	田布施町総務課 柳井警察署	未定
継続	3	麻郷幼稚園前(尾迫)	県道 平生港田布施線	道路と民家が接近しており、歩道幅が非常に狭い。また、交通量も多く、危険である。麻郷幼稚園前の歩道は舗装されていない部分もある。	歩道の拡幅及び舗装	横断歩道の塗り替え上申中。	柳井土木事務所 柳井警察署	R1
継続	4	麻郷郵便局近くの川沿い(地家)	町道 尾迫地家線 県道 平生港田布施線 付近	民家の塀で歩行者が見えづらい。また、道幅も狭く、自転車とのすれ違いもあるため危険である。	見通しの改善、車への注意喚起の表示	・県道拡幅工事完了後、検討	田布施町総務課 " 建設課	未定
新規	5	井原建設前(尾迫)	町道 新川旭線	歩行者が民家の塀や木に隠れて見えづらい。また、自動車のスピードも速いため危険である。	見通しの改善、児童横断注意喚起の表示	「止まれ」及び停止線の塗り替え上申済み。	田布施町建設課 " 総務課 柳井警察署	未定
継続	(44)	国道188号線(鳥越)	国道 188号線	路側帯の幅が狭い上に、交通量も多い。特に桑原商店前。	歩道の設置	歩道整備事業を令和元年度に事業化し、現在計画中	国土交通省	未定

【田布施西小学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
新規	6	環境センターから水上団地(西田布施)	町道 水上線	神和団地側から下ってくる道路(私道)、一時停止せず三叉路に進入してくる車両が多数見られる。道路標識(停止線)等なく危険である。三叉路付近は児童の集合場所にもなっており、児童との接触の恐れがある。	道路標識の設置、停止線	・私道のため協議が必要	田布施町総務課	未定
新規	7	学校前道路(長田)	町道 友石線	通学路変更に伴い学校前(ほひほ)道路を横断するようになった。児童横断の看板はあるが、三叉路になっているため北側からは見えにくく、危険である。	カーブミラーの設置 道路にグリーンラインを設置して欲しい	・グリーンベルトで対応	田布施町建設課 " 総務課	未定
新規	8	加藤会計事務所前(定井手)	町道 定井手線	見通しの悪いカーブで、歩道がない。車や自転車が行き来している。	歩道の設置	・現在優先順位が低い 困難	田布施町建設課	未定

新規	9	さくら橋川沿いガードパイプ(砂田)	町道 新川線	草の伸びが速く、ガードパイプに巻きつくため歩行者がよく見えない。	定期的な草の撤去	・定期的に草刈を行っている。	田布施町建設課	—
新規	10	上真殿(真殿)	県道 石城山光線	土砂崩れ場所の工事、大型車両の通行のため危険。	早期の工事終了	・工事完了済み	柳井土木事務所	R1
継続	11	詩情公園から金光教前(長田)	県道 別府田布施停車場線	現在歩道拡張等の工事中であるが、横断歩道がないので道路を渡る際危険である。(車のスピードも速い)	横断歩道の設置、早期の工事終了	長田聖観世音菩薩堂先で横断歩道の公安委員会の決定取得済。県土木にて施工	柳井警察署 柳井土木事務所	未定
継続	12	“(長田)	県道 別府田布施停車場線	上記工事中のため、道路に段差があり雨の日には水溜りができて水が飛び散る可能性がある。	早期の工事終了	↑	柳井土木事務所	未定
継続	13	岸田交差点から岸田団地入り口(中西)	県道 光柳井線	交差点からの道がS字になっており、わき道に入るまでの距離が短い、子どもも膨らんで歩き、車もスピードを出すため危険である。	運転手への注意喚起の路面標示	・対応済み	柳井土木事務所	R1
継続	14	岸田団地入り口(中西)	県道 光柳井線	団地側からは見通しはよくカーブミラーが設置してあるが、反対側からは渡るのに見えにくい。	運転手への注意喚起の路面標示	・対応済み	柳井土木事務所	R1
継続	(34)	上定井手(定井手)	町道 上定井手線	田布施中学校から田布施農工高校まで自動車、歩行者の通行量が多い。しかし、歩道が一部途絶えている。	歩道の新設。	・道路改良工事予定 踏切側	田布施町建設課	未定
継続	(43)	JA 田布施支所前	町道 駅南線	交通量が多く、交差点が複雑であるため、自動車や自転車、歩行者が錯綜し危険な状態。	カーブミラーの設置と歩道または通行帯の整備	・道路改良工事予定 ・カーブミラー工事終了後検討	田布施町建設課 “ 総務課	未定

【東田布施小学校】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	15	JR山陽線(配原第3踏切)	町道 共和線	踏切幅が狭いため、通行に危険を伴う。	歩行者専用の踏切の増設	・(34)(43)豆尾踏切改良工事終了後	田布施町建設課	R3年度以降
継続	16	“ 付近(配原)	町道 共和線	歩道が途切れて道幅が狭いため、通行に危険を伴う。	歩道(縁石つき)の設置	↑	田布施町建設課	R3年度以降

継続	17	上ゲ東尾崎宅前三叉路(上げ)	町道 上ゲ線	三叉路手前の道幅が急に狭くなっており、車が通ると通行に危険を伴う。	三叉路手前の道幅の拡張	・用地の取得が困難	田布施町建設課	未定
継続	18	上ゲ西線(上げ)	町道 上ゲ西線	道幅が狭く、車が通ると通行に危険を伴う。	道路の拡張	・工事改良中 完成まで4年程度	田布施町建設課	未定
継続	19	うどん克付近(大波野中)	町道 坪曾線	坂の上からスピードを出して車が走って降りてくる。横断歩道の手前で止まらない車もあり、危ない。	白線、横断歩道等の塗りなおし	横断歩道の塗り替え上申中。	田布施町総務課 柳井警察署	未定
新規	20	波野団地南(池本精肉店近く)	町道 土井ノ内線	波野団地から途中まではガードレール(歩道)があるが、途中からなくなり、道路を渡って右側を歩くため、危険を伴う。	歩道の設置、横断の目印の設置(足の印、色分け等)	・路側帯の塗り直し	田布施町総務課	R1
新規	21	本町交差点(本町団地側)	町道 砂関本町線	本町交差点につながる道路が狭く、信号待ちの車のすぐそば(左側)を歩行者が歩くので危険。道路左側の溝には蓋がなく、落ちる恐れがある。	歩道の設置 溝に蓋の設置	・歩道の設置 困難 溝蓋設置の検討	田布施町建設課	R3年度以降
新規	22	県道光上関線(本町交差点西側)	県道 光上関線	県道23号線南側には歩道がなく、路側帯も狭いので歩行するのは危険。	歩道の設置	・今後検討	柳井土木事務所	未定
新規	23	県道光柳井線(天神交差点南側)	県道 光柳井線	天神交差点に向かう右側は歩道がなく、路側帯も狭いので歩行するのは危険。	歩道の設置	・今後検討	柳井土木事務所	未定

【 城南小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	24	城南石油前路側帯(吉井)	県道 光上関線	緩やかなカーブで車がスピードを出すにも関わらず、路側帯が狭い。民家の庭を通行させてもらうことで危険が多少軽減されたが、根本的な解決には至っていない。 また、通行する児童には2・3年生が多い。	路側帯の拡張とガードレールの設置	・現在改良予定なし 困難	柳井土木事務所	未定
継続	25	玉木石油付近歩道(城南)	県道 光上関線	歩道の路面が鉄板やコンクリートブロックで歩きにくい。また、雨の日は鉄板の上が滑りやすい。	歩道の舗装	・現在改良予定なし 困難	柳井土木事務所	未定
継続	26	城南石油から消防署までの間(吉井・城南)	県道 光上関線	歩道が整備されていない箇所が多いにも関わらず、車道と路側帯を分ける白線が薄い箇所が多い。	白線の塗り直し	・白線塗り直し検討	柳井土木事務所	未定

継続	27	城南保育園から主要地方道 下松田布施線につき当たるま での間(宿井・城南)	県道 石城山光線	道幅が狭くカーブが多い上に、通行する車のスピード が速い。にも関わらず、車道と路側帯を分ける白線 が薄い箇所が多い。 横断歩道のない場所(4箇所)で横断する児童がいる。	白線の塗り直し 児童横断注意の表示等	・白線塗り直し検討 ・看板設置を検討	柳井土木事務所 田布施町総務課	R2
新規	28	県道石城山光線と新宿井団 地から下ってくる道との交差 点(城南)	県道 石城山光線	道幅が広く、団地から下ってくる(町道 御蔵戸吉水 線)車が多い上に、交差点になっているので横断す るのが危険である。	横断歩道の設置	歩行者等の滞留場所がなく設置 困難	柳井警察署	R2
継続	29	城南小学校前(城南)	県道 石城山光線	車の運転者への児童の横断や歩行に対する注意喚 起の標識や幟旗、カーブミラー等がたくさん設置され ており大変ありがたいが、停止線がないため飛び出 しの危険性がある。 カーブミラーの鏡が凹んでいて、通行する車の確認 が難しい。	子どもを対象とした注意喚起 (「飛び出しをしない」「左右確 認」等)のための停止線の設置 カーブミラーの鏡の付け替え	・カーブミラーミラー等付け替え 検討	柳井土木事務所 田布施町総務課	R1
新規	30	下松田布施線歩道(石の口)	県道 下松田布施 線	交通量が多い上に、急カーブの坂道で、スピードを出 して下ってくる車もあるが、歩道と車道の間にガード レールがないため、下ってきた車が歩道に突っ込む 危険性がある。 城南物流付近の歩道は陥没することがある。	歩道と車道間のガードレール の設置 地盤の調査・補強	・現在改良予定なし 困難 陥没があれば連絡をお願いす る	柳井土木事務所	未定
新規	31	JR山陽線線高架下 (朝日製作所大和倉庫付近)	町道 木安線	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	防犯パトロールの強化 登校時の見守り	パトロールの強化・見回り強化	柳井警察署 田布施町教育委員 会	—
継続	32	県道石城山光線と周南広域 農道の交差点(西山)	波野川西農免農道	横断歩道と注意喚起の看板はあるが、看板が古くて 目に付きにくい。 道路沿いに民家がない上に、通行人もおらず連れ去 りの危険性がある。	看板の修理	・看板等の付け替え検討	田布施町総務課	未定

【 田布施中学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	33	新開橋から観音橋まで(瀬戸)	(自転車道) 田布施町管理道	川沿いの自転車道。道幅は狭く、道は凹凸が激しく、 転倒の危険大。	路面の整備。	・年次計画的に整備	田布施町教育委員 会	未定
継続	34	上定井手(定井手)	町道 上定井手線	田布施中学校から田布施農工高校まで自動車、歩 行者の通行量が多い。しかし、歩道が一部途絶えて いる。	歩道の新設。	西小と同じ	田布施町建設課	未定
継続	35	学校給食センター前(一本松)	町道 一本松線	交通量が多く、交差点が複雑であるため、自動車や 自転車、歩行者が錯綜し危険な状態。	カーブミラーの設置と歩道または 通行帯の整備。	西小8と同じ	田布施町建設課 " 総務課	未定

新規	36	町役場から詩情公園まで (長田)	町道 別府田布施 停車場線	歩道がない場所があり、スピードを出している車も多い。	歩道の新設。	・改良予定なし 困難	柳井土木事務所	未定
新規	37	「キャベツさん」横の、石迫方 面に行くまでの道(名倉)	町道 神過線	歩道が無く、道がせまい。	歩道の新設。	・用地の取得が困難	田布施町建設課	未定
新規	38 (5)	井原建設前(新川)	町道 新川旭線	道がせまい。 何本もの道路が一カ所に集まるような道路であり、横 から来る自動車や自転車が危険である。	道路の拡張。	麻郷小(5)と同じ	田布施町建設課	未定
新規	39 (3)	麻郷幼稚園前(尾迫)	県道 平生港田布 施線	歩道がない場所があり、自転車が通行するのに危険 である。 また、歩道の中に電柱があり、通行が困難である。	道路の拡張。 歩道の新設。	麻郷小(3)と同じ	柳井土木事務所	未定
新規	40	くにしげ家具と大恩寺の間の 道から、中の一方通行の道に 入って交差する場所(塩坪)	町道 道免線 〃 祇園土井ノ内 線	見通しが悪い。	看板やミラー等の設置。	・検討 困難	田布施町総務課	R1
新規	41	欧舌の前の道(砂田)	県道 光上関線	歩道が無く、通るのに危険である。	歩道の新設、増設。	・対応を検討	柳井土木事務所	未定
新規	42	そよかぜに上がる道と光上関 線が交わる道(城南)	大規模農道	見通しが悪く、そよかぜ方面から下ってくる車と、城 南方面に帰る自転車の接触の危険がある。	一時停止の表示。 見通しがよくなるように、周囲の 環境の整備。	・環境の整備は管理者へ連絡す る ・一時停止の表示検討	田布施町経済課 〃 総務課	未定
継続	43	JA 田布施支所前	町道 駅南線	交通量が多く、交差点が複雑であるため、自動車や 自転車、歩行者が錯綜し危険な状態。	カーブミラーの設置と歩道または 通行帯の整備	西小(43)同じ	田布施町建設課 〃 総務課	未定
継続	44	国道188号線(鳥越) ※配置図(麻郷 小4)	国道 188号線	路側帯の幅が狭い上に、交通量も多い。特に桑原商 店前。	歩道の設置	麻郷小(44)同じ	国土交通省	未定
新規	45	岸田交差点竹尾側手前(中西) ※配置図(西小45)	県道 別府田布施 停車場線	歩道が急に途切れ道路復員が狭くなる。また反対側 の路側帯も幅が狭く、側溝等危険な状態。	歩道の設置	・現在計画なし	柳井土木事務所	未定