

R7田布施町通学路対策一覧表

【 麻郷小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	1	ごみステーションのカーブ	町道 尾中川添線	カーブであるにもかかわらず、車がスピードを出して走行するため危険である。	車道に「減速」「歩行者あり」等の注意喚起をしてほしい。	対策予定なし。(道路幅が広いため設置しない。)	田布施町総務課	—
新規	2	スポーツセンター駐車場付近	町道 尾中川添線	人気のないとおりで、子どもが一人で歩いて通ることに不安がある。	防犯カメラ作動中の看板や(ダミー)防犯カメラの設置を希望する。	来年度(R8)に看板購入用の予算が新しく入るので、予算が入り看板を発注し、納入次第設置可能	田布施町総務課	未定
継続	3	井神交差点付近	町道 助政井神線 町道 尾迫地家線	草が伸びると見通しが悪くなったり、溝が見えにくくなったりして危険である。	蓋の設置をお願いしたい。	視認性を高めるため、R5にラバーポールを1本増設済み。また、状況に応じて草刈りを行う。	田布施町建設課	令和6年度
新規	4	田布施平生合同斎苑から麻郷福祉会館へ下る路側帯	県道22号線	交通量が多く路側帯が狭いうえに草が伸びている。草をよけて歩くと歩道に出てしまい、危険である。	定期的な草刈りをしてほしい。	飛び出し看板が設置されている。県道沿い通学路区間(約100m)について、通行上支障となる草の除去に努めます。	柳井土木建築事務所	令和7年度以降
新規	5	防災センター近くの横断歩道	町道 矢蔵浜城線	猛スピードで走行する車があり、危険である。	信号機の設置を希望する。	国道交差点と近接であり、信号設置が困難です。パトロール、取締りを継続実施します。	柳井警察署	令和7年度
継続	6	大字麻郷1580付近	町道 旭助政線	竹藪の竹が伸びてくると垂れ下がってきて危険である。	竹等の木を伐採してほしい。	通報の都度対応しています。	田布施町建設課	令和7年度
継続	7	中本商店を登る途中のがけ	町道 新川旭線	山が崩れていて、木の根も出ている。木が斜めに生えており、倒れそうで危険である。また、夜間暗くて危険。	木を伐採してほしい。	民地のため、対応困難。	田布施町建設課	令和7年度
新規	8	光柳井線と平生港田布施線交差点より100m 小学校よりの脇道	平生港田布施線そば	細い道の水路横を通る際、特に大雨のとき、危険である。	通学路の標識や柵をつけてほしい。	対策予定はないと協議済み	田布施町総務課	令和7年度
新規	9	蓮輪集会所付近	町道浜城線	フェンスや柵がないので溝があることが分かりにくく、斜面になっているので滑りやすく危険である。	フェンスか柵をつけてほしい。	対策予定はありません。	田布施町建設課	令和7年度
継続	10	pompaテニスから駅方向への歩道(尾迫)	県道 平生港田布施線	電柱が歩道部分に設置されているため、付近を通る際に車道にかなり近い状態で通過しなければならず危険である。	目立つ色のポールを設置し、注意喚起をしてほしい。	当該電柱は、県道の占用許可を得て、長年道路側に設置された物であり、占用者により、歩行者や自転車等の接触や衝突を防止するため注意喚起を促す色彩カバーが当該電柱に設置されています。 道路管理者による、当該電柱周辺へのポストコーン設置等の更なる対策の要否については、設置により逆に歩道を狭め、歩行者や自転車等の通行を阻害することがないか、慎重に検討の上、対応したいと考えています。	柳井土木建築事務所	未定
継続	11	バード田布施横細道	町道助政線	自動車が通過する際、歩く児童との距離が近く接触する可能性がある。	道幅を広げてほしい。	対策予定はありません。	田布施町建設課	令和7年度
新規	12	JA跡地入口駐車場	国道188号線	スクールバス乗降時、自動車の出入りが多い駐車場のため、注意が必要である。	看板で、児童が利用していることを周知してほしい。	スクールバスの停車場所を変更。	田布施町教育委員会	令和7年度
新規	13	麻郷団地3付近	町道助政線	水路との高低差があり危険である。	道路の田んぼ側に柵の設置	対応予定。	田布施町建設課	令和8年度以降

【 田布施西小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	14	長田聖観世音菩薩堂前の横断歩道	県道 別府田布施停車場線	これまでも何度か事故が発生している場所であり、横断歩道が設置されたが、朝は特にスピードを出す車が多く、大人が付き添っていても危ないと思うことが多い。	押しボタン式信号の設置	移設により安全性は向上 現状は他の手段による対応となる 取り締まりを実施する	柳井警察署	— 令和5年度
継続	15	新開橋付近	町道 友石線	小学校から新開橋手前の道の田んぼ側に柵がないため、危険である。	歩道の田んぼ側に柵の設置	高低差が少ないため、設置予定はありません。	田布施町建設課	—
継続	16	県道光上関線から天照皇大神宮教本部道場へ左折するT字路	県道 光上関線	3方向から車が来るので危険である。横断歩道、グリーンベルトなどの対策をお願いしたい。	横断歩道、グリーンベルトなどの設置	道路管理者としては、横断歩道となっていない箇所への通学路向けグリーンベルト設置については、県道への占用による設置をお願いしているところです。現在、主要県道光上関線(瀬戸バイパス)道路改良工事を進めており、今後進捗した場合は、現在の歩行者等が通行するルートは変更となります。	柳井土木建築事務所	令和7年度
						総務課予算残額次第(ただしグリーンベルトは雨の日は大変滑りやすくなる)	田布施町総務課	令和6年度
新規	17	八尋石八幡宮から才賀コミュニティセンターの間の生け垣	県道 別府田布施停車場線	八尋石八幡宮から才賀コミュニティセンターの間の歩道が生け垣が伸びていて狭くなって歩きにくい。	生け垣の伐採	所有者に働きかけを行い対応済み	柳井土木建築事務所	令和6年度
新規	18	大字下田布施2821周辺から学校までの通学路	町道 蔵本線	通学路に外灯がなく、暗くて危ない。(夜間)	外灯の設置	自治会長から申請してもらう	田布施町総務課	令和6年度
継続	19	ナフコ田布施店東側、店舗敷地と歩道の境	町道	店舗敷地と歩道の境にあるブロック塀にひびが入り、歩道側に倒れかけていて危険	倒壊防止又は撤去	所有者対策済	田布施町建設課	令和7年度
継続	20	豆尾踏切から田布施農工高校への道路	町道 上定井手線	歩道がなく危険である。	歩道の設置	令和7年から工事着手予定	田布施町建設課	令和7年度

【 東田布施小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
新規	21	JR山陽線(配原第3踏切から北側)	町道 末国東川線	児童のすぐそばを車両が通行し、道路幅が狭いため、通行に危険を伴う。	歩行者用の白線	R6年度路側帯(白線)対応の予定。	田布施町総務課	令和6年度
継続	22	学校を出て西側の田んぼ横の歩道	町道 末国東川線	田んぼ側にガードレール等が何もないため、児童が田んぼに落ちてしまう。	ガードレールの設置	対策予定なし。(歩道幅が一定以上あり、安全と思われガードレールや転落防止策は設置しない。)	田布施町総務課	—
継続	23	波野団地南(池本精肉店近く)	町道 天神町線	本町方面からの道路標示が消えており、車両が一旦停止や左折禁止に気が付かない可能性がある。	停止線等の引き直し	実施済	柳井警察署	令和7年度
継続	24	上ゲ東尾崎宅前三叉路(上げ)	町道 上ゲ線	三叉路手前の道幅が急に狭くなっており、車が通ると通行に危険を伴う。	三叉路手前の道幅の拡張	対策予定なし。(JRの鉄塔が在り拡張は困難。)	田布施町建設課	—
継続	25	本町交差点(本町団地側)	町道 砂関本町線	本町交差点につながる道路が狭く、信号待ちの車のすぐそば(左側)を歩行者が歩くので危険。 横断歩道の白線が消えかかっている危険。	白線の引き直し	現場確認後、本部へ依頼する 今年度施工予定 横断歩道は警察	柳井警察署 田布施町総務課	令和6年度
継続	26	県道光上関線(本町交差点西側)	県道 光上関線	県道23号線南側には歩道がなく、路側帯も狭いので歩行するのは危険。	歩道の設置	令和4年度に歩道整備を伴う街路整備事業のための調査設計業務に着手し、現在、事業推進を図っています。	柳井土木建築事務所	未定
継続	27	庄山バイパス	県道 光柳井線庄山バイパス	天神交差点に向かって左側には広い歩道があるが、右側にはない。歩道がある側に渡るのに、道路を横切らなければならず危険。	横断歩道の設置	何度も現場確認も行い、ご要求の趣旨は、理解しておりますが、県道光柳井線(庄山バイパス)の道路事業としては、車道と左側の歩道を全て整備済みであり、現在のところ、右側の歩道整備は困難です。	柳井土木建築事務所	—

【 城南小学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
新規	28	川西625付近の交差点	町道 西山中西線	交差点内の事故が多発している。3月には、通学時間帯の事故も発生。	・強調路面にしてほしい。	R7年12月に看板を設置できる対策を順番にしていく。	田布施町総務課	令和7年度
新規	29	株式会社ユウキ付近	町道郷線	カーブがとても急で見通しが悪いが、速度の速い車が多く危険である。	・看板等の設置	バトロール等対応	柳井警察署	—
継続	30	県道石城山光線と新宿井団地から下ってくる道の交差点	県道 石城山光線	道幅が狭い上、通行する車が多い。横断歩道が1カ所あるが、登下校では横断歩道以外の場所を横断することとなり、危険である。	・横断歩道の設置 ・注意喚起を促す看板・のぼり旗等の設置	横断歩道設置予定なし。（横断歩道設置のたまり場所がない。） 通行車両に対して速度取り締まり、バトロールで対応中	柳井警察署	—
継続	31	城南石油前路側帯	県道 光上関線	道路が狭く、車が行き来する際に児童が民家の敷地を通行させてもらうことで危険を回避している状況である。道路の拡張を毎年要望しているが、対応困難とされている。保護者や地域からの要望も多いため、再度要望する。	・道路の拡幅 ・ガードレールの設置 ・通学路と分かるような看板・のぼり旗等の設置	交通安全施設の1つである区画線(車道外側線)については、令和2年度に塗り替えをしており、現地確認をしたところ、まだ健全です(車輛等による摩耗で、薄くなれば、再度塗り替えを検討予定)。	柳井土木建築事務所	令和7年度
新規	32	県道石城山光線と町道西山中西線が交差する場所(兼本建設残土処理場付近)	町道 西山中西線	町道西山中西線は車の通行量が多く、速度も速い。横断歩道があるが薄れている。また、道路がややカーブしているため、見通しが悪く、危険である。	・横断歩道の引替え	実施済	柳井警察署	令和7年度

【 田布施中学校 】

区分	番号	場所(地名)	道路種別・道路名	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策予定案	事業主体	対策年度
継続	33	町役場から 砂田の交差点にかけての歩道	県道 平生港田布施線	歩道が凸凹していて、自転車が通ると危険である。	道路の整備	地下埋設物(道路占用物件)や横断する車両出入りの影響など、歩道不陸発生の原因究明を探索した上で、対応を検討する。	柳井土木建築事務所	令和7年度以降
新規	34	本町交差点	県道23号 光上関線	自動車の信号無視が多く、横断歩道側が青信号であっても、侵入してくる車があり、危険である。	注意を促す看板の設置等	当該横断歩道がある交差点周辺における区画線(車道外側線)については、まだ一定の健全性を有しており、今後、摩耗や剥離等が進行した場合には塗り替えを行います。 パトロール、取締りを継続実施します。	柳井土木建築事務所 柳井警察署	未定
新規	35	西小学校から田布施中学校に向かう道。 押しボタン信号	主要地方道光上関線	横断歩道の白線がかなり消えているので、横断歩道があると認識しにくい。信号無視をする車もいる。	白線を入れる	実施済	柳井警察署	令和7年度
継続	36	豆尾路切から田布施農工高校への道路	町道 上定井手線	歩道がなく危険である。	歩道の設置	令和7年度工事着手予定	田布施町建設課	令和6年度
継続	37	ボンパテニス前	県道 平生港田布施線	路側帯が狭く、電柱もあうため、徒歩の小学生と自転車通学の中学生、速度の速い車が重なると危険である。また、夜間など防犯灯もなく暗いため危険であるため、防犯灯の設置を望む	歩道の新設 ポールや標識等の設置 防犯灯の設置	歩道未開両区間における歩道整備のための用地交渉等を継続中です。 現地状況については、令和4年度に塗り替えを行った車道外側線は健全であり、車輛の路肩への逸脱走防止、走行時の視線誘導等の効果を有しています。 また、令和6年度には、左側の歩道未改良区間における歩行者と車輛の安全向上のための照明を設置したと共に、右側の路肩部の側溝際へのポストコーンと水路にかけた敷鉄板への雨天時すべり止めテープを設置しました。	柳井土木建築事務所	未定
継続	38	島津オート商会前	国道188号線	歩行者がギリギリ歩ける幅しかない歩道の真ん中に電柱が立っているため危険である。	歩道を広げてほしい。	令和5年度整備事業着手 令和6年度は測量設計及び設計説明会を実施	国土交通省	令和5年度 令和5年度
継続	39	ガソリンスタンドから米出交差点に向かう歩道 (浜城)	国道188号線	歩道が狭い箇所がある。 スピードを出した車がすぐ側を走行し、危険である。	歩道の新設	令和5年度整備事業着手 令和6年度は測量設計及び設計説明会を実施	国土交通省	令和5年度 令和5年度